

Mquina de coser/remalladora Veritas Rubina 20

Falta de estuche rgido.

En mi opinin, no.

Bueno, es pesado, estaba preparado para eso. Durante la operacin, el transbordador se mueve ligeramente hacia adelante, no completamente, pero lo suficiente como para que la "lengua" salga de la ranura ... Y luego agujas rotas, hilos rotos, tejido y nervios daados!

astrolux) Despues de un ao de uso, el hilo superior se rompe en el modo "zigzag" - Lo dar para que lo reparen... bastante bien.Doble velln o triple denim se siente muy duro

Un poco ruidoso y pesado