

SAI APC Back-UPS CS 650VA BK650EI

suenan muy fuerte

Desventajas y/o características:- No hay posibilidad de monitorear desde una computadora.- Solo faltan tres tomas de corriente para alimentar la computadora.- Oficialmente, el usuario no puede reemplazar la batería y la carcasa está sellada. La instrucción sugiere ponerse en contacto con el servicio.- Para reemplazar la batería, debe desmontar el dispositivo en su totalidad.- El crujido de los estranguladores cuando funciona con batería es muy notable a una distancia de un metro o dos.

no

Simplemente no existen! Por no mencionar el precio, por supuesto!

a voltajes por debajo de 190 voltios, cambia a la batería.