

Telfono mvil Blackview BV9500 Plus

Seis meses despus, dej de cargar, el indicador muestra cargando, pero carga muy lentamente, lo lleve al servicio tcnico mientras est en garanta

Cmara principal muy dbil, enfoca mal y durante mucho tiempo, agrega un brillo extrao y neblina a las imgenes. Es recomendable comprarle una funda de silicona con proteccin para la cmara (\$ 8)

En el momento de la compra, no haba ningn modelo con color verde, color negro.

Con la llegada del fro, un lado del protector y hecho en China sali sigilosamente. A veces, el hablante jadea. Esto se debe a un cambio de presin dentro del telfono, en otros modelos esto se soluciona abriendo el enchufe, esto no se proporciona aqu. Por lo tanto, prepate para los caprichos de la dinmica dependiendo de las condiciones climticas

Vamos de ms pequeo a ms grande)- Peso (acostmbrete) pero el telfono claramente no es para manos de mujeres- Dimensiones (esto es ms un quisquilloso, se hace sentir una batera de 10k amperios, el telfono inteligente es bastante grande y ni siquiera cabe en todos los bolsillos) - botones (por alguna razn desconocida, los botones cuelgan un poco y se presionan demasiado suavemente, lo que provoca clics involuntarios, aparentemente aqu los chinos ahorraron en resortes)) - La ausencia de tapones de goma en los enchufes, no, esto no es un problema en trminos de proteccin contra la humedad. Pero acumulan polvo y no es agradable dejar caer el telfono en la arena.