

Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer T2U Plus

Despus de un ao de uso, comenzaron a aparecer fallas en la red. empeor al coger la red.

sin apagar. la velocidad de descarga del controlador a travs de 5 GHz es baja

Despus de un par de meses de uso, dej de captar una seal de red normalmente, hubo cadas de seal constantes, que se resolvi solo reemplazando el adaptador