

Mquina de coser / overlock Janome 210D

El brillo de la luz de fondo es un poco escaso

No hay papelera

Todava no visible, excepto por la dificultad para limpiar el polvo interno del hilo.

Me gustara como un engrasador en el kit

*|no

Durante 2 aos de funcionamiento raro, 2 averas y ambas relacionadas con las lanzaderas inferiores, reparacin 1700 x2 = 3400 r. La mquina comenz a fallar cuando cambias de la costura de sobrehilado a la de rodillo y viceversa.

no encontrado

hasta ahora feliz con todo

la caja es de plstico (comparada con la GN de metal), pero no hay nada con que comparar.

Todava no lo veo.