

# Supervisar Philips 245E1S

Hay un pequeño espacio entre el marco inferior del monitor y la pantalla, los bordes de la película mate son visibles en las esquinas, los puertos están ubicados de manera inconveniente (no los coloque cerca de la pared ni conecte cables con conectores en forma de L). No hay tales preguntas.

Sin problemas

Sin problemas

S, en mi opinión no hay problemas.

Soporte no ajustable Puede haber pequeños destellos, pero son imperceptibles durante cualquier actividad, excepto una pantalla completamente negra

- Falta de rotación de la pantalla (solo hay una inclinación de -5 a 20 grados)- Soporte alto no ajustable- Resplandor ligero en los bordes (2da foto, la enfermedad de todos los Philips), no se nota en tareas normales

No lo encontré.

diseño de stand

S, hasta ahora sin problemas

bueno, tal vez el diseño, pero no es para todos

No hay ninguna

S, hasta ahora no hay preguntas