

Calentador de agua Stiebel Eltron DHF

un depósito reventado no se considera un caso de garantía por parte del fabricante

no detectado

cuando se usa el modo 12 kW alta probabilidad de calentar el cable y activar la máquina en el panel y, en consecuencia, apagar el dispositivo