

Taladro/destornillador Dnipro-M CD-200BC Ultra

no lo encontr

.

Todava no lo he encontrado

El mecanismo de bloqueo del eje del eje comenz a vivir su propia vida: quiere bloquear, quiere no bloquear, pero para m es importante! debido al cambio frecuente de equipo

Juego axial de hasta 2 mm, lente dbil en la luz de fondo, botn de inicio sin bandas elsticas (bueno, es as ... realmente encontr fallas) la tecla del interruptor inverso est descuidada, la fijacin de posicin es no est claro (podran hacerlo mejor), no hay imn ni abrazadera para equipo adicional (importante para m), pesado con un vaso de 5A. Para m, hay pocas revoluciones en 2da velocidad, si solo 2000 rpm seran GUT!