

# Altavoces de ordenador Microlab B-77

Atrapa pastillas, sucede.

No hay conector para auriculares

La implementacin de todos los elementos es absolutamente "china" en el peor sentido de la palabra, que, sin embargo, es tpica de un microlaboratorio. frecuencia desagradable, casi sin agudos. Clic constante al cambiar a Silencio/Espera. 50 Hz son bastante distintos en la seal de tierra. Las patas de plstico son muy resbaladizas. El material de la carcasa est muy suelto.

No equilibrado, con un sonido medio recortado.

Quiero algo mejor

Listo, el resultado no se adapt. Tuve que retomar el ecualizador.

El altavoz principal (derecha) es SIGNIFICATIVAMENTE ms silencioso, especialmente a bajo volumen. Inicialmente hubo un problema, los parlantes no funcionaban en absoluto, solo estaba encendida la luz verde. Intent un par de veces Verific cuidadosamente la conexin y con diferentes dispositivos, nada ayud. Al da siguiente no cambi nada, empezaron a trabajar, luego volvieron a callar. Mientras estn trabajando, tal vez los lleve al SC.

- Esto no es un Hi-end, e incluso sin derecho a ello. -sin salida de auriculares El resto es quisquilloso.

Controles de graves y agudos en el panel posterior, el cable de alimentacin no est blindado, hay interferencias (

Cable nativo para conectar los altavoces a entre s es de mala calidad (el altavoz izquierdo suena apenas perceptiblemente ms bajo, corregido por reemplazo), no hay cable para conectar a una fuente de seal en el kit.

1. Falta de un control remoto (especialmente innecesariamente) 2. Controles de tono en la parte posterior (rara vez los uso, por lo tanto, no molesta) 3. La calidad de los cables de altavoz suministrados es podra haber sido mejor (entonces el costo del sistema de altavoces habra sido ms alto)

Despus de 2 das, un altavoz comenz a sonar ms bajo que el otro, cuando haces el sonido mnimo, el sonido an es audible, todo porque de la mala calidad del control de sonido

El sonido es plano, interferencia del telefono que recibe la llamada, con el volumen completamente subido, se escucha el sonido (es decir, no baja el volumen a cero)

patas de plastico (pero estn ah!)cable cortoy vea el comentario

Calidad promedio del cable: capta las captaciones de radio.

ruido cuando el interruptor de alimentacin est encendido cuando el control de volumen est completamente apagado