

Horno Hansa BOEW68577

No lo vi

Configuracin complicada del reloj y el temporizador.

1. Olor qumico muy acre las primeras veces, todo a su alrededor gotea, 2. men no muy claro con la configuracin de la hora y los temporizadores, deber consultar las instrucciones. 3. Tambin solo clase de ahorro de energia A

todava no encontrado))