

Horno Hansa BOEI64190055

no

No encontr ninguna contra.

la puerta no encaja bien en un lado, pero es una mierda, no afecta la deliciosa

no encontrado

no encontrado

not found

Olor fuerte las primeras 3-4 horas de uso. Pero luego pasa.

TERRIBLE MODELO! Humo, ceniza, NO ACONSEJO A NADIE QUE TOME! Se pens en el diseo, pero el dispositivo en s es algo! Aunque esto es ms una cuestin para nosotros, y no para el horno. La primera semana de uso hubo un olor, se llam al maestro, explic que solo necesita encender todo de acuerdo con las instrucciones. Listo - el olor desapareci.

Haba olor a plstico durante mucho tiempo, ni siquiera recordamos despus de cuntos platos cocinados pas

Precio. No es la primera vez que descubrimos la configuracin del semiautomtico y automtico. No muestra la temperatura actual (hay una bombilla. que se apaga cuando se alcanza la temperatura establecida)

SIN ventilador de refrigeracin (por ese dinero), aunque a juzgar por las descripciones de los modelos en el oficial. Sitio que no est en ningn horno! NO coincide con la instruccin porque encontramos un ventilador de enfriamiento (es decir, se produce un soplo) en la funcin: iluminacin del gabinete del horno ... no hay una palabra sobre esto en las instrucciones! Y porqu despus de cocinar, la alacena no se enfra automticamente, lo que resulta en un fuerte calentamiento de las superficies frontales y la puerta de vidrio del gabinete del horno, y cuando hay un nio pequeo en la casa, es doblemente peligroso!Fuerte hedor ! en el apartamento, cuando el horno estaba incandescente, el gabinete se encendi ms de 10 veces y el hedor todava est all, se siente como si un automvil diesel estuviera funcionando en el apartamento, y respiramos estos gases de escape, mientras cocinamos, todo el las ventanas estn abiertas.Sin funcin: proteccin contra los nios.Electrnica suficientemente compleja,