

# Horno Hansa BOEW64190055

no

No encontré ninguna contra.

la puerta no encaja bien en un lado, pero es una mierda, no afecta la deliciosa

no encontrado

no encontrado

not found

Olor fuerte las primeras 3-4 horas de uso. Pero luego pasa.

TERRIBLE MODELO! Humo, ceniza, NO ACONSEJO A NADIE QUE TOME! Se pensó en el diseño, pero el dispositivo en sí es algo! Aunque esto es más una cuestión para nosotros, y no para el horno. La primera semana de uso hubo un olor, se llamó al maestro, explicó que solo necesita encender todo de acuerdo con las instrucciones. Listo - el olor desapareció.

Haba olor a plástico durante mucho tiempo, ni siquiera recordamos después de cuántos platos cocinados pas

Precio. No es la primera vez que descubrimos la configuración del semiautomático y automático. No muestra la temperatura actual (hay una bombilla que se apaga cuando se alcanza la temperatura establecida)

SIN ventilador de refrigeración (por ese dinero), aunque a juzgar por las descripciones de los modelos en el oficial. Sitio que no está en ningún horno! NO coincide con la instrucción porque encontramos un ventilador de enfriamiento (es decir, se produce un soplo) en la función: iluminación del gabinete del horno ... no hay una palabra sobre esto en las instrucciones! Y por qué después de cocinar, la alacena no se enfría automáticamente, lo que resulta en un fuerte calentamiento de las superficies frontales y la puerta de vidrio del gabinete del horno, y cuando hay un niño pequeño en la casa, es doblemente peligroso!Fuerte hedor! en el apartamento, cuando el horno estaba incandescente, el gabinete se encendió más de 10 veces y el hedor todavía está allí, se siente como si un automóvil diesel estuviera funcionando en el apartamento, y respiramos estos gases de escape, mientras cocinamos, todas las ventanas están abiertas.Sin función: protección contra los niños.Electrónica suficientemente compleja,