

Gabinete NZXT H510 CA-H510B-BR

El negro se ensucia con demasiada facilidad, pero esta es la desventaja del color :)

1. No ser posible alimentar el conector TypeC frontal si no dispones de una alfombrilla de gama alta. pagar. El cable TypeC de fabrica requiere una madre con un conector de metal especial o un adaptador. No saba nada de esto cuando tom el estuche.

Pocos conectores en el panel frontal y solo 2 ventiladores incluidos

1. montaje no muy conveniente de discos duros2. algunos tornillos inicialmente estn demasiado apretados (para desatornillar uno de esos tornillos, tuve que doblar el conector pci)

No hay problema

Botn de encendido y precio ligeramente tambaleantes.