

Humidificador Deerma DEM-F600

Flujo de vapor mal pensado. Se forman charcos durante un funcionamiento prolongado

Nada hasta ahora.

ruidoso, rastros de agua y escamas alrededor del humidificador