

Tarjeta de memoria Transcend CompactFlash 133x 2G

en mi opinin, no lo son.

Fall rpidamente

en 2,5 aos de uso, una tarjeta fall solo una vez, pero pudo recuperar datos de la tarjeta

No detect

Baja velocidad de lectura (10- 11MB/seg)-graba (9-10mb/seg) en el lector de tarjetas Transcend USB 3.0 (mismo fabricante) (ASRock Z77 Pro3 Mother). Errores constantes cuando se usa en una cmara Nikon D300, despues de usar con un lector de tarjetas, a menudo es necesario volver a formatear y perder todos los datos en la tarjeta (no se pueden leer despues de copiar)

Velocidad de escritura

A menudo tuve que formatear, especialmente despues de cada lectura en el lector de tarjetas.

Durante el uso de la Sony A200 en la cmara, mat ms de una docena de fotos, luego no quiso ser determinado, luego simplemente dej de ser percibido por la cmara . Us 2 piezas, la primera muri medio ao despues de la compra, la segunda despues de 4 aos. Ambos ya no se detectan en la PC y no estn formateados en la cmara, escribe un error. Durante el trabajo con la segunda tarjeta, de 16GB se convirti en 8GB despues de formatear dentro del cuerpo.

Despues de ~ 3 aos de trabajo (fotografa), la cmara (5D1) se colg repentinamente, dando un error (no recuerde el nmero de error). ". La computadora no vio la tarjeta a travs del lector de tarjetas. Despues de formatear la tarjeta en la cmara, su volumen disminuy - de ~ 29 GB a 13.4 GB. La computadora ve lo mismo. err 02 error en las cmaras cuando el volumen de material alcanza los 7,3 gigabytes. Al formatear las tarjetas en la propia cmara, la tarjeta de memoria pasa a ser de 8 gigabytes (en lugar de 32 gigabytes). Entr en pnico durante la boda!!! Fue bueno tener una cmara de repuesto y unidades flash SDHC

Me dedico a la filmacin profesional de videos en una DSLR. Las 5 tarjetas compradas Transcend TS16GCF133 dan error err 02 en cmaras cuando la cantidad de material llega a 7.3 gigabytes. Al formatear tarjetas en la propia cmara, la tarjeta de memoria se convierte en 8 gigabytes (en lugar de 16 gigabytes).

En mis 2 cmaras, 40D y 5Dm2, cuando se formatea en la cmara, se formatea como 8GB. Al buscar en Internet, encontr una gran cantidad de problemas similares con este modelo particular de tarjeta de memoria en diferentes modelos de cmara.

La velocidad de grabación es lenta el riesgo de matrimonio: yo mismo tuve dos veces. No crítico, entonces el acceso inicial es de 4 seg. Esto realmente me molesta... Cuando el exposmetro está encendido, el acceso es instantáneo. Y en 8gb, unos 4 y 2 segundos.

Por su clase y la velocidad declarada, no encontré ninguna deficiencia con estas tarjetas.

cuando se dispara a alta velocidad, son posibles momentos de espera por espacio libre al copiar ! que en sí mismo debería estar a tal velocidad de grabación (133)!

Hubo un caso de matrimonio. Se reemplazó la tarjeta, además se reemplazó el lector de tarjeta, creo que contribuyó.

(-) De las dos tarjetas compradas al mismo tiempo, una murió. (-) Sin servicio en Moscú / RF.