

Cochecito TFK Buggster S

No

1. Como con todos los bugsters: no hay una posición completamente horizontal de la espalda al caminar. 2. No sube escaleras
la base es demasiado larga para eso. 3. Es inconveniente llevarla con una mano

La funda de la cuna es simplemente asquerosa, algo resbaladiza, el niño se esfuerza por caerse de ahí si no está abrochado, la tela sintética es terrible, en verano el niño suda mucho, el material no deja pasar el aire.