

Carta de video Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER OC

- ventilador ruidoso- no prepara caf

costaba 16000 cuando lo iba a comprar, pero el dinero lleg solo cuando costaba 20000

Recalentado

temperatura

No lo encontr

No encontr ningn defecto

Lo compr y lo puse en una caja sin ventilacin. Las temperaturas estaban por debajo de los 80, volte el ventilador 120 de lado y abr la caja, se convirti en 70-75, todo era un poco demasiado, pero despues de cambiar la pasta trmica a mx4 y luego compr una caja normal, todo se puso bien Y reducirn el acelerador, pero dentro de los lmites tolerables

Hace un poco de ruido bajo carga pesada y se calienta en juegos hasta 80 °

nada

No

No pude encontrarlo

No.

entonces me di cuenta)

No existen

Se rompi despues de dos meses. Compr en guau. No me gust la tienda.

Temperaturas muy altas, estrangulamiento