

RAM HyperX Fury DDR3 2x8Gb

No encontrado

Se produjo un error de memoria despues de 3,5 meses. Lo llev a la tienda y me devolvieron el dinero. Guarde todos los recibos, un conjunto completo de productos, incluidos pedazos de papel y calcomanas.

Todava no

No tuvo ningn efecto en el rendimiento del juego.

No es de la mejor calidad

-

1. Es necesario configurar manualmente la frecuencia a 1600 MHz. Pero aqu hay un punto discutible, tal vez esta placa base sea estpida (mi ASUS Maximus IV Extreme). En cualquier caso, esto se hace en 2 clics, a travs de la BIOS.

No

Todava no

No, Kingston es genial como siempre!

Ms lento que otras marcas. (aunque son ms caros) ver CL, TCR, etc.

No identificado

no, por supuesto

-

No hay carencias que un simple usuario pueda notar.