

RAM Kingston KVR ValueRAM DDR3 1x2Gb

No se identificaron deficiencias.

ninguna

No se identificaron deficiencias.

solo ventajas

Funciona con fallas. Solo un dispositivo funciona en un Intel Mac. Con dos ni arranca. El MSI comienza con dos fallas a la izquierda. Los bailes chamnicos con una pandereta en la configuracin del BIOS no condujeron a nada.

No notado, solo podemos decir sobre el precio actual. Verifique el soporte con un BIOS nuevo.

Precio, por supuesto (lo tom por 940 rublos.)No se encontraron fallas en la operacin.

No funciona a 1333 MHz, solo como 1600 MHz

Uno, tpico de Kingston, necesita configurar manualmente la frecuencia y el voltaje en el BIOS, y el voltaje es de 1,6 voltios, y volar

No puede esperar un gran overclocking!

No y nunca will.

Conflicto de hardware en las placas Asus R5KS! !!

No es de alto rendimiento. Y segn los estndares actuales, debajo del "zcalo".

No encontr ninguno

No los encontr.

En la placa base ASUS, no funciona en las ranuras 1 y 3, adems , por eso, BSOD a menudo se bloquea (pantalla azul de la muerte), por qu?, porque los cdigos de error indican RAM. A menudo, la computadora no se inicia, ni siquiera emite un pitido y el monitor no se enciende. la barra de memoria, el altavoz emitir una seal de que no hay RAM.