

Tarjeta de memoria Silicon Power SDHC Class 6 32GB

No se puede acceder a los microchips, están completamente inundados, posiblemente debido a esta mala disipación de calor. no puede acceder al microcircuito.

durante 1,5 años, el dispositivo perdió una unidad flash USB, es decir jur: "sin tarjeta de memoria", pensé que el dispositivo no funcionaba correctamente, como resultado, la unidad flash murió ... y sin haber cumplido 2 años!

todavía no

no hay estuche rígido para llevar una unidad flash en el kit.

no revelado, es un hecho!

Compré dos de estos en febrero de 2010. Seis meses después, la carcasa de uno estaba rota, y ahora el segundo está roto. No es un material de carcasa confiable. Bueno, se ralentiza a máxima calidad, eso es seguro

no detectado

Color azul, la mayoría de los dispositivos son negros como mi PDA

-