

# Pistola de aire Umarex Glock 17

Despus de 500 disparos, el cerrojo "muri", las reparaciones en el taller no ayudaron por mucho tiempo, despus de 1000 disparos, el vstago adyacente a la vlvula comenz a "colgarse" en el mecanismo de "retroceso" en la posicin extrema, como resultado, para insertar la tienda, debe retirar un poco el portacerrojos. La imposibilidad de ajustar el dispositivo de observacin, me "gana" a la izquierda, tengo que desplazarme todo el tiempo a la derecha, esto es decepcionante. El resorte de precarga no se fija en la tienda, casi no es suficiente, debe sostener el tapn con el dedo. La pintura del portador del cerrojo es bastante delicada y perder rpidamente su apariencia al usar una funda. No es barato.

Todos