

# Condicionado Midea BreezeleSS+ FA-12N8D6-I/FA-12N

fuerte vibración (ruido de baja frecuencia 51-52dB) a bajas velocidades del compresor, a temperaturas cercanas a cero. Directamente molesto... a plena potencia, estas vibraciones (ruido) desaparecen.

Hay un módulo wifi, pero no hay controlador. Sin orificios laterales int. el bloque es prácticamente un atrezzo, apenas algo revienta. No hay milagros.

Un dispositivo digno

Nada defraudado

No hay cable para la conexión en la unidad interior. Tienes que comprar por adelantado. La bendición era del viejo kander. Casi no lo instalan sin cableado. Solo una advertencia.