

Impresora multifuncin Canon i-SENSYS MF3010

durante 9 meses, no se ha notado nada, funciona fielmente.

las instrucciones son de roble, para comenzar a trabajar debe leer las reseas, sobre cmo sacar varias basuras de transporte de la impresora, de lo contrario dice "papel atascado". sitio en los siete 32 no se incluye cable USB

Los controladores del disco adjunto no estn instalados, no hay cable USB para conectar a una computadora. Ahorro de centavos. Advertir al menos.

Brillo, ruido, plstico fino quebradizo

No hay ninguno

Hasta ahora no se han encontrado defectos.

A veces la pgina sale torcida y sale una impresin torcida. Mucho ruido

Por el dinero que compr, simplemente no existen

No hay drivers para poppy.

No ha habido fallas en el funcionamiento del dispositivo de este modelo por el momento.

Pequeo volumen del cartucho inicial.

No

No lo vi

Acabo de comprar esta impresora multifuncin a travs de Yulmart. Nadie advirti que se necesitaba otro cable. Los controladores del disco a la computadora porttil (Windows 8, 64 bit) no subieron, tuve que descargarlo. Ahora nos hemos topado con la falta de un cable usb con un enchufe especfico. No esperbamos tal configuracin de canon.

Si va a imprimir de 200 a 300 pginas todos los das sin parar, esta no es la opcin.

Bueno solo para Windows. Al mismo tiempo, el software del disco suministrado con el kit solo funciona con Windows XP. En Windows 7, debe descargarlo de Internet, y por separado para imprimir y por separado para escanear. En Linux funcionar (quiza) solo como una impresora, y

luego solo despues de manipulaciones complejas y solo si tiene suerte (ver comentario).