

Neumáticos Bridgestone Potenza RE050 215/45 R17 87V Run Flat

no

Desgaste excesivamente rápido y pérdida de estado

Más ruidoso que los normales (automóvil BMW X1).

En carretera mojada, se mantiene muy mal y no reduce la velocidad, el desgaste es demasiado rápido: más de 25 mil kilómetros a cero (aunque el coche es pesado - - 2 toneladas).

Debido a la pequeña banda de rodadura, tira mal sobre arcilla profunda

sin sensores de presión, a menudo vale la pena cuidar las ruedas con un monómetro, porque no se puede decir de inmediato si se desinfla o no, pero de alguna manera conduje 1500 km a una velocidad promedio de 100-110 km / h con una presión en el cilindro de 0,5 atm y no hubo consecuencias para el neumático)

1. Precio inadecuadamente alto. 2. Suficiente con dificultad para 2 temporadas (30 mil). Al final de la segunda temporada - calvo. 3. Pinchazos constantes en las ruedas traseras. Una vez al mes voy regularmente al taller de neumáticos para poner un parche. 4. El flanco va al aire, por lo que es caro iluminarlo en las esquinas

Pues un precio muy alto!!!