

Fuente de alimentacin Cooler Master MPE-6501-ACAA

Se quem despus de dos semanas de uso.

No

Silba, no enciende el sistema, solo luces y tocadiscos

Me dijeron que esta es la norma, pero no entendi por qu al diablo hacer una rama de cables Sata al final para empujar a Molex, por eso hubo problemas con la conexin de ssd (Ms: en la revisin sobre el caso)

No estn all

Dos meses de funcionamiento ha no se ha notado...A menos que sea modularidad, pero eso es para otros precios