

Placa Kaiser KCG 4380 W Turbo

No dir que es crtico, sino una rejilla de hierro fundido bastante pesada. Pero est dividido en 2 partes, por lo que se eleva completamente.

Cuando se utilizan varios quemadores al mismo tiempo, los reguladores dejan de girar para calentar. Tienes que refrescarte, y solo entonces puedes apagar el edredn. Esta es una gran desventaja. Imagina cmo puedes hacer conservas si en el momento adecuado el quemador no se apaga o necesitas aadir o reducir gas. En general, divertido. Si no lo usas al mismo tiempo, entonces todo fue genial, hasta que el vidrio se hizo aicos en diciembre de 2015, su costo con instalacin por el servicio es el 52% del costo actual de uno nuevo. Dos aos es un periodo "bueno" para el vidrio y para la estufa en su conjunto!

Muy difcil de lavar

La ilusin de que la marca es alemana.

si busca defectos a propsito, entonces: si llena el quemador con algo (por ejemplo, se escap la papilla), el encendido no empieza a funcionar la primera vez. el problema desaparece tan pronto como se lava la estufa)