

Sierra Bort BRS-12Li-G 93410167

los vendedores no sobrevaloran drsticamente el precio, las bateras se agotan muy rpidamente (incluso cuando solo estn en la bolsa), necesita comprar lienzos nuevos constantemente y son muy caros, las bateras de baja capacidad se cargan durante mucho tiempo (1,5-2,5 horas) y funciona durante 20 ---25 minutos en total

el precio es demasiado alto, las bateras estn muy dbiles (tarda 45 minutos en sentarse muy rpido y tarda 1,5 horas en cargarse) . los archivos tenan que comprarse adems BOSCH de 30 cm de largo.

precio muy alto 7.080 rublos. y el equipo es de muy baja calidad, no le pudieron poner una buena lima para madera, en BOSCH hay 5 de ellos. y el precio es de 6.500

muy pesado, no como 1 kg., batera muy dbil y cargando hasta 3 horas, lienzos completos de muy mala calidad se sentaron inmediatamente en 1 da en aluminio y el mayor inconveniente es el PRECIO es muy caro por parte de los vendedores para un producto de tan baja calidad