

Horno microondas Kaiser M 2500 Em

Reparado cinco veces en garantía.

Diseño indistinto. Parece que varias personas con diferentes gustos e ideas se dedicaron a su aparición, pero ninguna logró completar su trabajo. El bolgrafo vintage, francamente, no va bien con los botones, torpemente dispersos por el panel de control. No tengo nada claro por qué dejaron un espacio vacío en la parte inferior del bloque de botones. Con un impresionante volumen de 25 litros, el diámetro del plato giratorio es de solo 24 centímetros. Este tamaño es normal para modelos de 18-20 litros, pero no para este volumen. Alto costo y solo 12 meses de garantía. Un microondas que funciona interfiere con un televisor cercano. No está del todo claro cómo lo hace. Si está en la red eléctrica, entonces esto todavía no es nada, pero si se trata de un mal blindaje de la cámara, entonces esto es muy desagradable. Por si acaso, tratamos de no pararnos al lado de una estufa en funcionamiento. Instrucciones confusas.

Se interrumpe constantemente. La garantía de reparación es de solo 45 días, pero pueden surgir problemas incluso después de este período.

Es inconveniente agregar el tiempo de calentamiento mientras el horno está funcionando. +30 segundos por toque. Es un inconveniente configurar inmediatamente el tiempo de cocción (con las perillas convencionales es fácil configurarlo para un minuto o dos o cinco a la vez). Después de la parrilla alardeada, debe hacer una limpieza general de toda la estufa. (no importa que todas las parrillas sean así). Y es muy inconveniente lavar la parrilla, porque está atornillado a la carrocería. Un año después, la bombilla se quemó. Híjale, para cambiarlo, es necesario desatornillar toda la carcasa.

Pantalla táctil

No es posible usarlo en toda su extensión sin instrucciones. Durante el año de uso, se rompió dos veces, primero el panel se detuvo respondiendo, Tuve que desenchufarlo y apretar rápido el botón de encendido, la reparación estaba en garantía, ahora la estufa ha dejado de calentarse, se ha volcado algún panel por dentro y se ha vuelto a poner, pero de alguna manera es muy fuerte, que huele a quemado, yo tendré que devolverlo para repararlo

Muchos botones

En la vida real, la apariencia no es la misma que en las fotos de Internet. Calienta débilmente. Atrapado con una rendija en la puerta. Interfaz intuitivamente incomprensible. Si solo necesita calentar la sopa, su invitado se pondrá de pie y presionará todos los botones seguidos con desconcierto. La sopa no se calienta de todos modos.

A pesar de la potencia declarada - 900, calienta la comida más tiempo que el Samsung anterior por

4000 rublos. Parrilla dbil! La pizza congelada no se pudo recalentar correctamente a pesar de la conveccin. Puedes ver la hora en el reloj solo desde 3 metros, si te paras ms cerca, los nmeros no son visibles. Lo ms divertido es que despues de trabajar durante seis meses, la estufa se ha estropeado. Se quem una especie de tablero que, adems de costar 4500, tampoco est a la venta.

- Despues de varios meses de uso, se descubri una falla. El microondas se congela por completo y no responde al presionar los botones. Se trata desconectndose de la red, pero se pierden los ajustes de hora. - Despues de 2 meses de uso, aparecieron fuertes ruidos mecnicos (obviamente problemas con la unidad de platillo). - Control tctil (los botones son ms prcticos)

1. El plato de vidrio hace ruido, cruje y tiembla. Cuando enciendes la parrilla, el ruido es an ms fuerte y parece que est a punto de desmoronarse. Aterrador.2. No hay funcin de marcacin rpida.

La desventaja es la calidad del panel frontal... se ve bonito y genial, pero un poco barato... por lo dems, todo est bien.

- Despues de varios meses de uso, se descubri una falla. El microondas se congela por completo y no responde al presionar los botones. Se trata desconectndose de la red, pero se pierden los ajustes de hora. - Despues de 2 meses de uso, aparecieron fuertes ruidos mecnicos (obviamente problemas con la unidad de platillo). - Control tctil (los botones son ms prcticos)

1. El plato de vidrio hace ruido, cruje y tiembla. Cuando enciendes la parrilla, el ruido es an ms fuerte y parece que est a punto de desmoronarse. Aterrador.2. No hay funcin de marcacin rpida.

La desventaja es la calidad del panel frontal... se ve bonito y genial, pero un poco barato... por lo dems, todo est bien.

- Despues de varios meses de uso, se descubri una falla. El microondas se congela por completo y no responde al presionar los botones. Se trata desconectndose de la red, pero se pierden los ajustes de hora. - Despues de 2 meses de uso, aparecieron fuertes ruidos mecnicos (obviamente problemas con la unidad de platillo). - Control tctil (los botones son ms prcticos)