## **Aspirador Samsung VR-05R5050WK**

Ninguno todava
ninguno
El modo de limpieza en hmedo no funciona, cuando conecta la plataforma para la limpieza er hmedo, no puede conducir en los umbrales.No genera cartografa como se indica .
no
no
no