

Secador de pelo Valera Swiss Metal Master Light

cable de 1,8 m, aunque se indica 3 m, lo cual es muy decepcionante.

Las boquillas estn hechas de plstico de mala calidad, no hay ranuras para encajar las boquillas en su lugar. Estn bien abrochados, existe la sospecha de que no durarn mucho. Suministro de aire fro deficiente El cable no gira alrededor del eje, como se indica en el sitio web.