

Cocina Gefest 5100-04 0001

ENCENDIDO HORRIBLE...

no

Necesita adaptarse al sistema de control de gas (encender a fuego lento).

No lo encontr. bueno, tal vez el termostato no mantenga la temperatura exactamente.

Y no se enciende durante tanto tiempo: 3 segundos

No est diseado para usarse en lneas de gas rusas con una presin de 13 mbar

Largo plazo encendido de los quemadores, pero lo le en otras reseas, as que me advirtieron Despertador silencioso

No encontr ninguno

ningn defecto para m

Inclu algunas bandejas para hornear para comprar.

1. Encendido elctrico de los quemadores - con el encendido puesto, se puede estar un minuto entero sujetando la manivela del quemador, ya veces no enciende, con un mnimo desplazamiento de la tapa del quemador. 2. El encendido elctrico del horno se cubri al mes de la compra, hay que prenderle fuego con mechero, y los toldos superior e inferior, El reemplazo de zapchat cuesta (antes de la crisis) alrededor de 2 mil rublos, ms el trabajo de reemplazo, ms el hecho de que no hay garanta de que no vuele de la misma manera en un mes. Hubo un "salado" de pezo elementos al frerlos en el horno. Es decir, al frer carne en el horno, debe comprender que corre el riesgo de ignicin elctrica o, en consecuencia, no necesita frer carne en el horno, entonces, por qu es necesario ... tal vez para pasteles ... 3. Superficie de la placa. A m personalmente no me gusta que la suciedad de la estufa se pegue con mucha fuerza (aunque yo cocino en el modo domstico habitual, nada del otro mundo con "grasa voladora"), es todo un problema limpiarlas. 4. Precio-calidad no corresponde al nivel declarado. Es mejor agregar un 20-30% por ciento y comprar un Bosh ms simple, e incluso mejores electrodomsticos integrados! Definitivamente habr ms placer en el proceso de cocin. 5. La luz en el horno durante la cocin activa automticamente la rotacin de la parrilla, esto provoca ruido, por supuesto no es crtico, puedes soportar si esta estufa costara 5000 rublos. y no 19000r!!!!

El encendido a largo plazo de los quemadores.