

# Sistema de refrigeración Cooling Baby Q13

montaje defectuoso, incapacidad absoluta para eliminar 65 W de calor, aletas endebles.

No hay instrucciones, pones un pestillo en su lugar, pero amigos, cuando empujas para ponerlo, se desliza interior) Tallado