

Placa Greta 1470-00-17 GR

Di -Jah, no digas nada. La primera vez que encendieron el horno durante mucho tiempo, y luego apareci el problema ms pequeo, el mismo da que el horno se derrumb (ovnishn^o) simplemente se derrumb y rozsipalsya. Apareci solo en pegamento de silicona. No se lo recomiendo a nadie.

termmetro inexacto, mala calidad de la manija del horno

no se han identificado fallas especiales

todava no identificado

difcil de responder

quema la superficie de esmalte blanco, el horno no hornea uniformemente, el quemador es grande defectuoso no se enciende uniformemente No se cumplen las condiciones de la garanta. En resumen, la estufa no est sujeta a cambio bajo garanta

Me resulta difcil responder

no encontrado durante el uso

no encontrado

Psimo horno elctrico, el gas en uno de los quemadores se enciende con fuerza . Result que la lgica de los fabricantes de esta estufa es muy diferente a la ma. Por ejemplo, yo pondra un hueco para traer fuego al principio del horno y lo hara grande. Pero decidieron que hacer un pequeo agujero en algn lado es, por supuesto, mucho ms razonable. Bueno, tambin hay un gran agujero, pero solo que est lejos del gas. En general, me diverta con esta estufa hasta que la encend.

En febrero de 2014 - comenzaron las rarezas con el horno - el quemador de gas (segunda parte) no encenda, tuve que encenderlo por ambos lados con fsforos de la chimenea , y luego comenz a apagarse por completo: enciendo todo, pongo la cocin, vengo en 5-10 minutos para mirar, y all, el gas se enciende, pero no hay fuego. Una vez conmigo - se quem - hizo clic y el fuego se apag

La vlvula para encender el gas al horno no funciona, hasta que lo descubr - han pasado tres horas. No hay encendido elctrico del horno.

NO

en la pared trasera hay bordes de metal crudo.

Al hornear, la parte inferior se quema y la parte superior todava est cruda. El indicador miente descaradamente.

Las banderas en el panel son incomprensibles hasta que sientes la huella, no entiendes si est encendida o apagada. Las parrillas son de hierro fundido, toscas y sobre ellas se deslizan las cacerolas. Los botones ya estn rotos. Ya estamos prendiendo fuego a los fsforos, han pasado menos de seis meses. Si hubiera sabido que era una mierda, no lo habra comprado. En Kingisepp, mi Greta cost 13.000 rublos. Probablemente mientras est en garanta lo devolver a la tienda. Estoy muy decepcionada.