

# Aspirador Bork V 703

Precio. Consumo de energía. En verano funciona como un calefactor.

La potencia de succión ha disminuido Cepillos y boquillas inconvenientes Las bolsas apestan si no se cambian durante mucho tiempo No son maniobrables

No está, porque después sólo queda la limpieza.

Hay que comprar bolsas y filtros, no muy caros, pero tampoco baratos. El brillo en el cuerpo está rayado, pero esto es un detalle, hay un poco de olor a polvo, sólo un poco.

No revela

No encontrado

Precio, la necesidad de cambiar los consumibles.

la aspiradora en sí

quizás sólo el precio...

Sobre todo no me gusta la cubierta de plástico de la carcasa, que se raya fácilmente y adquiere rápidamente un aspecto gastado, como si la aspiradora se ha utilizado durante varios años. Además, el uso de abrillantadores para plásticos no mejora la situación, y los abrillantadores de coches incluso la agravan, así que simplemente sellar parte de la caja con pegatinas. Con el tiempo, al trabajar, una característica, aunque no tan acentuada como otros, el olor a "aspirador", que, pese a lo que aseguran los vendedores, no desaparece del todo al sustituir la bolsa por una nueva. Cambiar el filtro cada vez no es un placer barato. Además, el olor puede permanecer en el parachoques blando a través del cual pasa el aire de escape. Se desconoce dónde conseguir un parachoques de repuesto, porque, como consumibles que no son muy baratos para nuestros estándares, sólo se venden juegos con bolsas y filtros. El turbocepillo se obstruye rápidamente y enrolla el cabello largo alrededor de sí mismo, lo que puede dañar, por lo que requiere una limpieza bastante frecuente, a menos, por supuesto, que todos en la familia tengan el cabello corto :). El diseño de la aspiradora no permite utilizarla como "decoración interior", y una gran cantidad de boquillas, aunque es una ventaja, requiere un lugar especial, donde podrán almacenarse.

elimina mal la suciedad con boquillas estándar. Al usar un cepillo turbo, reemplaza al gimnasio (duro e incómodo). Realmente se calienta a su alrededor como en una sala de vapor.

Siempre hay bolsas, los filtros siempre están en oferta, quiero comprar un parachoques, pero no está

en venta libre, dicen por el servicio.

En el comentarios

la manguera no gira en la unin con la aspiradora, por lo que a veces se dobla y calienta mucho el aire en los comentarios de abajo, en general, todo est correctamente pintado (pit-nik y otros comentaristas) debido a la presencia de un cepillo elctrico, demasiado perezoso para usar otras boquillas :)

el cepillo turbo es demasiado pesado.

En la carcasa negra brillante, se notan incluso las partculas de polvo ms pequeas. Aire no muy "fresco" en la salida.