

# Impresora multifuncin Kyocera FS-3140MFP

Cuando imprimo constantemente desde la bandeja multipropsito (cubierta frontal), a veces el papel se tuerce y se atasca. Adems, si pones una hoja en la bandeja multiusos, puede tumbarse para que el MFP o no la agarre o la atasque. Tuve que alargar la barra de plstico que soporta la hoja con una regla de plstico (HP nunca tenido problemas con la bandeja multiuso!). Hubo pequenos problemas con la configuracin de red inicial debido a una documentacin inusual, pero lo descubri. De quince dispositivos, uno fall casi de inmediato (probablemente un matrimonio). El principal inconveniente es la falta de centros de servicio en nuestra regin! No hay forma (tal vez no la encontr) de hacer que la pgina se imprima ms plida o ms oscura.

no encontrado

\*El cristal para escanear desde la bandeja manual a menudo est sucio, como resultado, aparecen rayas en los escaneos y copias a lo largo de toda la hoja.