

USB-palo Apacer AH350

USB 3.0 solo se declara((el antiguo SP funciona para escribir archivos grandes ms rpido

Baja velocidad. Vibracin en el interior. El pestillo es dbil, por lo que ponerlo en el conector es tortura.

- USB 3.0 Escribe un archivo grande de 13 Mb / s (obviamente no USB3.0) - parloteo al agitar la unidad flash, aparentemente los detalles de diseo del conector retrctil