

Auriculares InterStep SBH-550

- En el coche o en la calle, el sonido es casi inaudible. Son silenciosos, pero en cuanto a la insonorización en general, orina, no lo es - Micrófono. El interlocutor no puede or nada, hay que sacar un auricular y llevarse a la boca, y entonces se oye chupa - Mi hermano tiene exactamente los mismos auriculares, exactamente del mismo color. A veces, cuando los sacamos al mismo tiempo, resulta una especie de basura y en mi auricular puedo escuchar lo que se está reproduciendo en su teléfono. - Uno de los auriculares de mi hermano no se conecta al principio y luego se apaga por completo- Un auricular se agota más rápido que el otro (2-3 veces)

La tapa del estuche se tambaleaba inicialmente, la carga dura 50 minutos, no importa cuánto tiempo no se carga cuando se conecta, siempre se muestra 40 - 70%. Es decir, la funda se carga, los auriculares están dentro... lo enciendes, carga al 70%. El estuche alcanza para 3 cargas, luego todo, vuelve a cargar el estuche. Uno de los auriculares se apaga intermitentemente. Y sucede que son solo 10 minutos cada 5 segundos, ya es exasperante.

- un tiempo de trabajo bastante corto. No voy a mentir, no sé cuánto tiempo funcionan, como 3 horas sin cargar. Pero para 2K es excusable : luces LED incomprensibles. Tienes que averiguarlo antes de entender...