

Fuente de alimentacin Cooler Master MPE-7001-ACAA

Se quem despus de dos semanas de uso.

No

Silbatos, no enciende el sistema, solo luces y platos giratorios

Me dijeron que esta es la norma, pero no entendi por qu hacer una rama de cables Sata al final para empujar a Molex, de -debido a esto, hubo problemas con la conexin de ssd (Ms detalles: en la respuesta al caso)

No estn all

Dos meses de operacin no han sido notado...A menos que la modularidad - pero esto es para otros precios