

Humidificador Panasonic F-VXD50

excepto quizs el precio, pero eso es relativo.

no

no

no

no

Ahora el precio! Hace 3,5 aos compraron, al parecer, por 16 mil, ahora el precio ha aumentado 2 veces, 50-60%. Solo hay que abrir ligeramente la ventana en invierno: la humedad cae instantneamente al 0%.

No apto para usar en modo de humidificacin en habitaciones de menos de 10 metros o igual, incluso en modo econmico. Sin proteccin infantil. Despues de 11 meses de operacin, el bloque Nanoe dej de funcionar. No hay panel de control, pero no es crtico.

Es caro (lo compr por 21k), pero no me arrepiento de haberlo comprado.

Tamao

Los indicadores son demasiado brillantes. El movimiento del deflector superior atrae al nio.El modo Eco es intil, el modo automtico puede encender el ventilador al mximo en medio de la noche.

Sin control remoto

pequeo tanque de aguadireccin del flujo de aire fijada

Sin control remotoPequeo tanque de agua

No ruedas, pesadas al transferir

tamao

las paredes laterales del tambor del humidificador estn ligeramente rayadas en depsitos clcicos (cal)