

# Reloj inteligente Huawei Watch GT2e

No puedo responder el mensaje

No lo encontr

Software para teléfono, pocas configuraciones, barómetro en hectopascuales, las notificaciones no se pueden responder, marcar como leído, solo deslizando hacia abajo para borrar todo. Los gráficos de altitud y presión no se pueden ver en algún momento, puramente aproximadamente, 24 horas caben en 2 centímetros. El brillo es insuficiente bajo el sol en un 20 por ciento, pero puede considerarse la información. El ajuste de brillo automático funciona una vez cuando la pantalla está encendida. Y si levanta la mano y el reloj se enciende debajo de la manga, mueve la manga y la luz de fondo puede ser mínima, debe apagarla y encenderla nuevamente. La notificación de llamada no se puede descartar si no quieres tomar la llamada, solo apaga la vibración del reloj con el botón superior. Trámites en transporte y conducción de conteos, no muy críticos, pero suma. Detección automática de actividad desactivada, porque solo muestra una pregunta de notificación en el reloj después de 5 minutos de actividad: ¿vas a ir? Activar el modo caminar? No tiene sentido. Vibra no se siente con fuerza, a veces no se nota. Para los relojes, además del propio Huawei de salud, es necesario instalar servicios, hay pocos relojes digitales informativos, en su mayoría flechas y algún muro en el que no se puede distinguir la hora. El control de música en Samsung no está disponible en todos los reproductores.

Sin módulo NFC

Hay pocos relojes normales Retienen la carga durante una semana