

Continental ContiSportContact 5P 255/40 R19 96W

Borrado muy rpido. Durante el verano cambi 8 piezas. No recuerdo el kilometraje, pero durante el verano compr un juego de ruedas 2 veces y com un paseo hasta finales de septiembre. Tuve que poner neumaticos de invierno y andar con cuidado, ya que todava no haba fro

Lo cambi 3 veces en un ao debido a los cortes laterales, resulta muy fcil casi en una carretera plana, los lados son muy dbiles

no

- La goma se ha gastado a cero durante 20.000 km - Con una banda de rodadura restante de 3 mm, es muy ruidosa y se vuelve completamente incontrolable bajo la lluvia - Debido a que es muy ligero, tambien tiene una pared lateral muy dbil. Haba cortes laterales frecuentes.

Ruido, el contacto de invierno es ms silencioso, desgastado en 1,5 temporadas

Muy ruidoso, porque la goma es muy dura, pero el ruido es muy agradable para m, entiendes que ests sacrificando la comodidad. en aras de la manipulacin.