

Taladro / destornillador AEG BSB 12C2 LI-X02 KIT1X

No lo encontr.

Todava no lo encontr

Habra una bolsa, no me fo del gancho, la bolsa es muy bonita, pero la caja sera lo ms grande de dimetro y forma cilndrica, aunque la mayora de los destornilladores tienen una cnica. Por lo tanto, la luz de fondo es esencialmente intil, y las brocas y brocas largas son una necesidad vital.

Comprado para el trabajo. 10/09/2014. Les escribo esta carta a todos ustedes el 09 de diciembre de 2015. Ahora o los cepillos o el botn han fallado. En resumen, no funciona. Como se mencion anteriormente, la linterna realmente no resalta el lugar que necesita. Ahora ordenaremos por separado sin bateras o repararemos el botn.

- La luz de fondo no resalta el lugar de perforacin - Dicen que el botn del interruptor de direccin puede romperse rpidamente, pero todo est bien para m en un ao y medio.