

Teclado Canyon Nightfall CND-SKB7

no se encontr

No

La holgura horizontal ya es demasiado grande: volver a colocar el teclado en el gabinete

El botn de la barra espaciadora es problemtico. Hace un ruido ms fuerte que cualquier otra tecla y tambin tiene un contragolpe notable, pero es difcil notarlo durante la operacin. Y despus de aproximadamente un mes de usar el teclado, el botn de la barra espaciadora se volvi ms ruidoso, al igual que su contragolpe, que ya es claramente ms notorio que antes. Retroiluminacin. A pesar de que no soy fan de la iluminacin, es simplemente imposible encontrar mecnicos econmicos en mi ciudad. Y por lo que tuve que tomar con luz de fondo. Y mi principal queja, por extrao que parezca, es que no es RSL, por lo que, personalmente, no hay ganas de dejarlo ni al 5% de brillo. Con el RGB, lo configurara con retroiluminacin completa roja/azul/blanca al 5% de brillo para el trabajo nocturno con la computadora. Y as, con retroiluminacin multicolor, que simplemente es una monstruosidad, es imposible usarlo de noche con luz de fondo.

el botn de rueda para ajustar el sonido y el color es muy prominente. iluminacin tenue del cirlico.