

Sierra Bosch PKS 55 A 0603501002

No apta para el trabajo, aserrar slo cartn.

Para los deberes. No est diseado para uso profesional. Rompi. El precio es ms alto que el promedio para mi trabajo - no revel

La caja de engranajes est hecha completamente de plstico que no es adecuado para serrar maderas duras.

el botn de bloqueo de encendido est mal ubicado, la caja de plstico de la caja de cambios

El disco completo solo sirve para cortar "lea", puede comprar otro inmediatamente. Se trata con la compra de una regla de aluminio y dos abrazaderas. , de hecho, cortado a travs de solo 52-53 mm!