

# Procesador AMD 3100 BOX

No lo encontr

-Caught Marriage 1# el ncleo genera errores

A 4,7 MHz se calienta hasta 65-70 °C con refrigeracin por aire. Quiz vala la pena hacerse con una pasta trmica mejor que MX-2 o poner hidropesa.

Solo encontr en stock la versin BOX. De hecho, pagas de ms por una terrible hielera en caja. Suena mucho y, debido a la velocidad dinmica, suena terrible. Escucho a travs de auriculares. PSU, Vidyakh, refrigeradores: incluso bajo carga, susurran silenciosamente. La misma hielera grita para todos. Su nica ventaja es que enfra el porcentaje, no se calienta por encima de 65.

an no ha revelado

en los proyectos ms difciles en un par de aos puede haber escasez de ncleos / hilos, temperaturas ( Enfri las temperaturas de gammaxx GT por favor, pero podra ser mejor)

Temperaturas, un enfriador en caja no puede manejarlo

Caliente, pero se arregla con un buen enfriador