

Detector de radares Stinger Car Z5

no realiza sus funciones, no responde a todas las cámaras y, a veces, en un campo donde no hay nadie ni nada, se encuentra la flecha probada en la ruta Mosc: Saratov no la esperaba particularmente, pero a las llegadas una multa. (justo bajo el radar), o no funciona en absoluto.

durante 2 años de funcionamiento de este dispositivo, el altavoz ya ha cambiado, y luego se apagó el panel de información. Ahora solo determino los radares por notificación de voz.

No lo encontré

No lo encontré

Sin montura de vidrio (no crítico)

No encontrado

El plástico parece barato

No encontrado

Sin montura en el cristal, sin batería integrada.

Todavía no lo he encontrado. Montar en el cristal no estará de más.

montar en el panel

Montado solo en el panel, me gustara en el parabrisas (aunque esto no causa ninguna dificultad particular en la lectura de radares gay)...

Todavía no lo he encontrado

Sin embargo, hay falsos positivos, como todo el mundo

Ningún montaje en el cristal.

No lo he encontrado