

USB-palo Kingston DataTraveler SE9

Una serie muy lenta, a veces la informacin se vuelve inaccesible as, el volumen es 2 GB menos que el declarado.

El volumen es 2 GB menos, la velocidad de grabacin desde el puerto usb 3.0 es de 3 mb por segundo archivo de video.

La carcasa est rayada en el conector, pero esto no es crtico.

Desventajas para m:- velocidad de escritura lenta (despus de formatear, al copiar una pelcula de 1,4 GB, la velocidad de escritura promedio es de 4 MB/s)- sin LED (indicador que muestra el trabajo) Adicin despus de 3 meses de uso:Velocidad muy lenta: al acceder a una unidad flash, incluso al leer, se sienten limitaciones de velocidad.

Despus de un ao de trabajo poco frecuente, todava no he notado ninguna deficiencia. Pero puedes soportarlo.

Tal vez tengo uno defectuoso, pero los datos se pierden durante mucho tiempo, todos los que los usaron lo notaron. Mucha menos velocidad que el resto de mis unidades flash. Mi unidad flash tiene una capacidad real de solo 14,4 GB, lo verifiqu en todos los sentidos. Despus de tres meses de uso, la computadora comenz a reconocerlo cada dos veces, parece morir.

En algunas computadoras hay una conexin problemtica, el contacto se apaga.

No es confiable. Se calentaron mucho, se rompieron.

No

Velocidad de lectura y escritura extremadamente baja. Constantemente con errores (puede dejar de ser detectado por la computadora de la nada y ninguna manipulacin ayuda).

Autenticacin.Windows no se detecta la primera vez, el caso se repiti en muchas computadoras y diferentes versiones del sistema operativo.

Dado que la carcasa es de metal slido, en caso de que sea muy difcil desmontar una unidad flash USB sin daar los componentes electrnicos. Para evitar problemas No recomiendo enfticamente guardar datos valiosos en tales unidades flash.

Se rompi por 2 veces de uso, y la falla fue especfica: los datos comenzaron a llegar a raudales. Durante la verificacin, ninguna de las sumas de verificacin de ningn archivo coincidi. En total, lo llev

a donde lo compr, lo enviaron a reparar (durante 70 das estuvo colgado en algn lugar, como afirman los vendedores, el SC lo envi directamente a los funcionarios de Kingston). En respuesta, vino que el defecto no fue confirmado..... Simplemente no palabras.....

alguien puede encontrarlo lento, es normal para m.

No lo veo por esa cantidad de dinero.

-