

# Cuerpo Zalman N5 OF

La descripción es mentirosa, la hidropesa no sube, incluso una sección no subir a la cima debido a su grosor. No hay suficiente espacio para el cable en la fuente de alimentación, la fuente de alimentación estándar cabe, pero no es posible agregar cables de desconexión rápida, incluso al tacto, hay que quitar toda la fuente de alimentación, quera para poner un kilovatio alargado, pero se top con una cesta para discos duros = (

Ya escribí en los comentarios.

Por tal precio, simplemente no existen, bueno, aunque solo sea el cristal lateral de plástico!