

Monitor Samsung U28R550UQ

Durante toda la hora de los lamentos, no pas nada. Si agregu yoga, durante mucho tiempo fue tan obvio que haba muchas deficiencias, ALE, de inmediato entender que tena toda la razn. Obviamente, el precio es de 10 000 UAH. ni un centavo, pero no un poco, incluso si el monitor ser fiel a su precio. Hasta entonces, si quieres algo similar por las caractersticas de esa calidad, no lo sabrs por un precio inferior. Puedes cambiar de opinin al respecto aqu, en el catlogo, con solo entrar en sus caractersticas y maravillarte, a qu precio hay algo similar. (hay muchos LG baratos, pero todos, ABSOLUTAMENTE TODO juran por la arrogancia!) Soy un perfeccionista, pero aunque no trat de fijarme en los detalles ms pequeos, no s mucho ... La barra gris inferior con la inscripcin Samsung a veces se puede enmascarar en forma de dedos, los osciladores son el botn de vida y el botn visible y clave se puede colocar en el centro, inmediatamente debajo de la inscripcin. Entonces, sin darse cuenta, puede zaplyamuvat tsyu strip con el pulgar debajo de la hora para cambiar el parche. No se burle, puede arreglarlo con una herramienta especial, una ganchirka seca, En clima extremo, su vieja camiseta de la silla de un juez. (pero soy de microfibra viciosa, es ms como si hubiera algo en m :))

no puedes moverte hacia arriba y hacia abajo la respuesta de 4 ms no se puede overclockear (de la palabra en absoluto , incluso a 1 Hz no funcionar)

no incluye cable Display Port, no regulable en altura

- iluminacin no muy uniforme en los laterales, visible slo en blanco y slo si se mira de cerca... si no trabajas duro con los grficos, no se nota. Prest atencin a esto solo en el momento de la conexin ... Ni siquiera me doy cuenta - la plataforma para el soporte VESA es bastante pequea y cabe solo debajo de las "placas" de 75 * 75 de los soportes , ya que el "paso" comienza inmediatamente despus de los agujeros superiores. Pero dado que la mayora de las "placas" en las que se cuelgan los monitores son universales y de 100 mm de ancho, debe buscar algn tipo de arandelas o sujetarlas con un ligero sesgo (la placa de montaje no encaja completamente en el plano en el monitor).

sin HDMI 2.1