

# Telfono mvil Oukitel WP6 128GB/6GB

Al iniciar Viber, a menudo est sobrecargado

No, por este precio.

Autofocus, altavoz. A veces el sensor de proximidad no funciona, no siempre funciona (una o dos veces por semana, o incluso con menos frecuencia). A veces se cuelga, pero se trata rpidamente configurando y desbloqueando. El enfoque automtico es aburrido. A veces tomas una foto sin apuntar, todo est bien. Y a veces no se puede reducir a nada en una parte seleccionada. Bueno, la principal decepcin es el altavoz. Solo el tercero se normaliz. El segundo muri en un mes y medio. Pero segn tengo entendido, esta es una enfermedad de muchos telfonos a prueba de golpes: (

El cable de carga es como uno de madera, se rompi en una curva. El cargador en s tiene errores. Por qu?) Como resultado, el telfono cay desde medio metro y la pantalla revent, aunque antes se haba cado y no haba nada.

Todo!

- escner de huellas dactilares (ubicacin)- cmara (48 MP - marketing)- enfoque automtico (cada dos veces)- giroscopio (sin vertical)- precio- sensor de proximidad- enorme y pesado- ubicacin del micrfono- los botones laterales sobresalen mucho

mala calidad de voz, despus de la cada el sonido fall, se devolvi el dinero

Batera 10000!!! Y se mantiene 1,5 das como mximo! Si no sabe dnde desactivar la funcin de ahorro de energia, entonces la segunda ranura para tarjeta SIM no funciona! 30-40% del men est en ingls. Lo us durante 3 das y se apag solo! Ya no encenda. Enviado al vendedor. despus de la cada, el sonido se neg, el dinero fue devuelto

Batera 10000!!! Y se mantiene 1,5 das como mximo! Si no sabe dnde desactivar la funcin de ahorro de energia, entonces la segunda ranura para tarjeta SIM no funciona! 30-40% del men est en ingls. Lo us durante 3 das y se apag solo! Ya no encenda. Enviado al vendedor. despus de la cada, el sonido se neg, el dinero fue devuelto

Batera 10000!!! Y se mantiene 1,5 das como mximo! Si no sabe dnde desactivar la funcin de ahorro de energia, entonces la segunda ranura para tarjeta SIM no funciona! 30-40% del men est en ingls. Lo us durante 3 das y se apag solo! Ya no encenda. Enviado al vendedor.